

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 1» г. Всеволожска**

Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2017 год

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Заведующий МДОБУ «ДСКВ № 1»
г. Всеволожска
К.Е. Алексеева
«15» февраля 2017 года



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1»
- 1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2143,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8983,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2016 год, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Всеволожска (МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (УМИ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО безвозмездное пользование)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: "Дошкольное образование"
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О, К)</i> <i>ВНД-И (С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У),</i> <i>ВНД-И (О, С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ-И (Г, У)</i> <i>ВНД-И (С, О, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (О, К, У)</i> <i>ВНД-И (Г, С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г),</i> <i>ВНД-И (О, С, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (У, К, О),</i> <i>ВНД-И (Г, С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (Г, У, О),</i> <i>ВНД-И (С, К)</i>

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

- установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции;
- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта;

Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже):

- установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001);
- установить противоскользящее покрытие на края ступеней;
- нанесение контрастной маркировки на крайние ступени);
- снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4 см. один элемент порога);
- установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

- установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001;
- снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога);
- при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов, использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).

Санитарно-гигиенические помещения:

- установить опорные поручни возле унитазов, оборудовать поручнями раковины.

Система информации на объекте:

- на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт,

		организационные мероприятия,
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2017-2020 год в рамках исполнения Плана развития учреждения по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления услуг, в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) условно доступна

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» февраля 2017 года
2. Акта обследования объекта: № 1 от «14» февраля 2017 года
3. Решения Комиссии условно доступна от «14» февраля 2017 г.



1. Общие сведения об объекте

- ## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 7

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200 человек
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 3.2.2 время движения (пешком) 7 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О, К) ВНД-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У) ВНД-И (С, О, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, К, У) ВНД-И (Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано** _____

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
объекта)*

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Заведующий МДОБУ «ДСКВ № 1»
г. Всеволожска
К.Е. Алексеева
«14» февраля 2017 года



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

«14» февраля 2017 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Всеволожска
- 1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1816,20 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2141.1 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2016 год, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Всеволожска (МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-И (Г, У, О, К) ВНД-И (С)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У), ВНД-И (О, С, К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ-И (Г, У) ВНД-И (С, О, К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ-И (О, К, У) ВНД-И (Г, С)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, временно недоступным, для инвалидов с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики

различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН), а также выполнением следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

- установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции;
- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта;

Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже):

- установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001);
- установить противоскользящее покрытие на края ступеней;
- нанесение контрастной маркировки на крайние ступени);
- снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4 см. один элемент порога);
- установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости с уровня земли.

Путь (пути) движения внутри здания:

- установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001);
- снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога);
- при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов, использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

- оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата не менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).

Санитарно-гигиенические помещения:

- установить опорные поручни возле унитазов, оборудовать поручнями раковины.

Система информации на объекте:

- на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Текущий ремонт,

	посещения объекта)	организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ с 2017 по 2020

в рамках исполнения Плана развития учреждения по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления услуг, в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: О, У, С, Г, К.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |


5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.
на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы	Заместитель заведующего по ВР	Е.А. Пылаева	
	(Должность)	(ФИО)	(Подпись)
Члены рабочей группы	Заместитель заведующего по безопасности	И.Ю. Петров	
	(Должность)	(ФИО)	(Подпись)
	Заведующий хозяйством	Е.В. Иванова	
	(Должность)	(ФИО)	(Подпись)
В том числе: представители общественных организаций инвалидов			
	(Должность)	(ФИО)	(Подпись)
	(Должность)	(ФИО)	(Подпись)
представители организации, расположенной на объекте	Председатель родительского комитета	Е.Н. Бабанова	
	(Должность)	(ФИО)	(Подпись)
	(Должность)	(ФИО)	(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20____ протокол № _____

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С, К, О	установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2, 3	не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С, К, О	установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		4				
1.4	Пандус (наружный)	есть		5				
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)		1,2,3,4	Организационные мероприятия, ТР

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)**

МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	- отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	С, О	- установить недостающие поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, а также п. 3.32 СНиП 35-01-2001); - установить противоскользящее покрытие на края ступеней - нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	ТР, ТСП, Орг
2.2	Пандус (наружный)	есть		5				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6		К, С	- размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте персонала в пределах досягаемости с уровня земли, с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН.	ТР, ТСП, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть		7,8				

2.5	Тамбур	есть				К, О, С	- ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С, К)		5-8	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9, 10, 11	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12, 13	не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м и 0,5м. с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001);	Орг, ТСР, ТР

					ступеней;		- установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К	при необходимости передвижения по внутренним лестницам для инвалидов, использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		14-16	- Ширина дверей (а также рабочего полотна двуполых дверей) менее 90 см. - Высота порогов 0-3 см.	С, К, О	- увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. или ширины достаточной для проезда детского кресла коляски с посторонней помощью; - снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога).	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-И (Г, У, К) ВНД-И (С, О)		9-16	Организационные мероприятия, текущий ремонт

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания				

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		17, 18	- нет оборудованных санитарно-гигиенич еских помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С, О	установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины.	Орг, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>		17, 18	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)			Организационные мероприятия, ТР



Фото 1 – Вход на территорию Учреждения



Фото 2 – Пути движения по территории



Фото 3 – Пути движения по территории



Фото 3 – Пути движения по территории



Фото 4 – Лестница



Фото - Пандус



Фото 6 – Входная площадка



Фото 6 – Входная площадка



Фото 7 – Дверь входа



Фото 8 – Дверь входа



Фото 9 – Коридор



Фото 10 – Зона ожидания



Фото 12 – Лестница



Фото 13 – Лестница



Фото 14 – Двери



Фото 15 – Двери



Фото 16 – Двери




Фото 17 – Туалет



Фото 18 – Туалет